




THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP



مسار فلسطين التراثي
Palestinian Heritage Trail



من الشعب الياباني
From the People of Japan

قائمة التدقيق لخطّة الإدارة البيئية والاجتماعية


الجزء الأول: الجانب المؤسسي والإداري	
ترميم مبنى قائم وتشطيب مرافق صحية خارجية تابعة لبيت المطل للضيافة	عنوان المشروع
المشروع عبارة عن تطوير لمشروع سياحي قائم وهو منزل المط للضيافة الموجود في بلدة دورا في محافظة الخليل. حيث سيتم ترميم مبنى قائم وعمل قواطع طوب لأربع حمامات بالإضافة الى التمديدات الصحية والكهربائية وتركيب الأدوات الصحية. ويهدف المشروع إلى: 1. تقديم خدمات وضيافة ذات جودة عالية وبصورة حضارية ومعاصرة. 2. خلق وزيادة فرص العمل من خلال توسعة الأقسام الخدمائية. 3. زيادة الدخل والاستمرار في تطوير المشروع لتلبية حاجات السوق المستقبلية. وتشمل نشاطات المشروع على: 1. اعمال تشطيب قسارة وتأسيس صحي و كهرباء: يشمل النشاط اعمال بناء الطوب وتأسيسات الكهرباء والصحي والقسارة والبلاط وتوفير طفايات واسعاف اولي بالإضافة الى تأمين الموقع 2. اعمال تركيب أبواب وشبابيك ودهان: يشمل النشاط اعمال تركيب الأبواب والشبابيك والحمايات واعمال الدهان والقسارة الملونة. 3. اعمال تركيب الأدوات الكهربائية والصحية: يشمل النشاط تركيب القطع الصحية والكهربائية والأثاث.	نطاق المشروع والنشاط
إدارة المشروع مسار فلسطين التراثي - وحدة تنفيذ المشروع: والتي تتألف من مدير المشروع، مسؤول المشتريات والحسابات ومسؤول المراقبة والتقييم والمسؤول البيئي والاجتماعي. مسؤول عن إعداد ادوات التقييم البيئي، والمشاورات العامة لخطّة الإدارة البيئية والاجتماعية وعمليات الشراء وتعيين مهندس الإشراف على الموقع. مسؤول عن الإشراف على تنفيذ قائمة التدقيق لخطّة الإدارة البيئية والاجتماعية.	الترتيبات المؤسسية (الاسم وجهات الاتصال)
التنفيذ: المستفيد (صاحب المنحة) هو المسؤول عن تنفيذ النشاطات المذكورة حيث سيقوم بالتعاقد مع عمال بحسب الاختصاص لتنفيذ الأعمال اللازمة. وسيقوم فريق اتحاد مسار فلسطين التراثي بالإشراف على تنفيذ النشاطات ومراقبة التزام المستفيد بالإجراءات كافة وذلك من خلال وحدة تنفيذ المشروع.	ترتيبات التنفيذ (الاسم وجهات الاتصال)



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP



مسار فلسطين التراثي
Palestinian Heritage Trail



من الشعب الياباني
From the People of Japan


<p>الإشراف والمراقبة: مسار فلسطين التراثي - وحدة تنفيذ المشروع: والتي تتألف من مدير المشروع، مسؤول المشتريات والحسابات ومسؤول المراقبة والتقييم والمسؤول البيئي والاجتماعي، وذلك كما يلي:</p> <p>1. مهندس الإشراف على الموقع - ماجد دغلس: مسؤول عن مراقبة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتأهيل والتأكد من أن المستفيد ينفذ النشاطات بحسب الاتفاقية.</p> <p>2. المسؤول البيئي والاجتماعي - ندين ساحوري: مسؤول عن مراقبة تنفيذ قائمة التدقيق لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية من قبل المتعاقد معه.</p> <p>3. المنسق الميداني - لطفي أبو الزلف: مسؤول عن تقديم الدعم والتواصل مع الشركاء ومتابعة تنفيذ أنشطة المشروع الفرعي ومراقبة تحقيق النتائج التي حددها المشروع في منطقة مسؤوليته. كما سيقدم المنسق الميداني تقاريره إلى المسؤول البيئي والاجتماعي.</p>	
وصف الموقع	
اسم الموقع	بيت المطل للضيافة - دورا - الخليل
وصف مكان الموقع	المبنى المراد ترميمه وتشطيب الحمامات بداخله يقع في حديقة خارجية وتابعة لبيت الضيافة.
من يملك الأرض؟	فؤاد محمود موسى خلاف. مرفق ملكية الأرض - ملحق 2
الوصف الجغرافي	يقع بيت المطل للضيافة في قرية الطبقة وهي احدى قرى منطقة دورا في محافظة الخليل، وتقع الى الجنوب الغربي من مدينة الخليل وعلى بعد 13 كم منها، ويحدها من الشرق والشمال بلدة دورا ومن الغرب قرية دير سامت وقرية بيت عوا ومن الجنوب بلدة الظاهرية وقرية خرسا. ويقع البيت على قمة جبل يسمى العابد، ويمتاز بالهدوء والطبيعة الخلابة حيث سُمي بالمطل لأنه يُشرف ويطل على الساحل الفلسطيني المحتل شمالا حتى غزة جنوبا. يوجد عدد قليل من المنازل بالقرب من بيت الضيافة، حيث إنه محاط بالأراضي الزراعية.
التشريعات	
حدد التشريعات والتصاريح الوطنية والمحلية التي تنطبق على نشاط المشروع	<ul style="list-style-type: none"> • قانون البيئة الفلسطيني رقم 7 لعام 1999. • قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 20 لعام 2004. • قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000. • سياسة التقييم البيئي الفلسطينية قرار رقم 27 2000/4/23. • نظام الشكاوى والتظلم؛ المعتمد من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 2005/3/9 والمعدل بتاريخ 2009/3/8. • خطة الاستجابة لكوفيد- 19 في فلسطين، نيسان 2020. • إطار العمل البيئي والاجتماعي (ESF World Bank) / والمعايير البيئية والاجتماعية (ESSs). • إرشادات بشأن البيئة والصحة والسلامة الخاصة بالبنك الدولي. عن وثائق مرجعية فنية مع أمثلة عامة وأخرى خاصة بالصناعة للممارسات الصناعية الدولية الجيدة



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP



مسار فلسطين التراثي
Palestinian Heritage Trail



من الشعب الياباني
From the People of Japan

المشاورات العامة		
<p>تم إجراء العديد من الاجتماعات التعريفية بالمشروع في التجمعات المستهدفة وإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام المحلية المختلفة بهدف مشاركة أهداف وأنشطة المشروع لعدد كبير من المجتمعات المحلية على طول المسار. وتم خلال الاجتماعات تزويد المشاركين بمعلومات حول نظام الشكاوي وإجراءات تقديم الشكاوي، وأيضاً حول المتطلبات والمعايير البيئية والاجتماعية لدى البنك الدولي. كما تم عمل زيارات ميدانية لعمل تقييم للمنحة المقدمة من قبل فريق العمل واجتماعات فردية لاحقة هدفها تعديل الوثائق اللازمة لتوقيع العقود وتعديل ملخص الأنشطة بما يتلاءم مع الهدف الأساسي للمشروع وإبلاغ المستفيد بأهمية المتطلبات البيئية والاجتماعية ومناقشة المخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة للمشروع</p>		
حدد متى/ أين تمت عملية المشاورات العامة		
التاريخ	المكان	الاجتماع
2022/10/26	جمعية سيدات الريف الفلسطيني - دار صلاح/ بيت لحم	اجتماع تحضيري وتعريفي
2023/5/4	موقع المشروع - دورا	التقييم الميداني
خلال شهر كانون ثاني وشباط 2024	من خلال الهاتف والانترنت	اجتماعات فردية مع مقدم الطلب
بناء القدرات المؤسسية		
<p>هل سيتم العمل على بناء القدرات؟</p> <p>[X] نعم [] لا</p> <p>بناء على دراسة الاحتياجات التدريبية والتي تم تحديدها من خلال تعبئة استبيان، سيتم اعطاء التدريبات التالية لأصحاب المشاريع الفرعية:</p> <ul style="list-style-type: none"> التسويق والترويج، ويشمل ذلك التسويق والإعلان عبر الإنترنت والنشرات والكتيبات وتطوير مواقع الويب والتجارة الإلكترونية الإدارة التي تشمل: إدارة الحسابات، وتعزيز مهارات الأفراد، وتنمية المهارات الشخصية، وبدء المشروع وتطويره الضيافة والسياحة التي تشمل تطوير البرامج والبرامج السياحية والتشبيك <p>كما وسيتم إعطاء تدريبات من قبل مسار فلسطين التراثي للمستفيدين من المشروع بالمواضيع التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> الصحة والسلامة المهنية العنف المبني على النوع الاجتماعي/ الاستغلال والاعتداء الجنسي / التحرش الجنسي مواضيع تتعلق بترشيد استهلاك المياه وتقليل كمية النفايات الصلبة المنزلية. 		
الجزء الثاني: الفحص البيئي والاجتماعي		
النشاط	الحالة	مراجع إضافية


النشاط	الحالة	مراجع إضافية
--------	--------	--------------



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP



مسار فلسطين التراثي
Palestinian Heritage Trail



من الشعب الياباني
From the People of Japan

راجع الجدول 1	[] لا [x] نعم	1) متطلبات عامة لكافة الأعمال	هل ستتضمن أنشطة الموقع أو تشمل أيًا مما يلي؟
راجع الجدول 1	[] لا [x] نعم	2) أعمال تأهيل/ تجديد/ ترميم أعمال انشائية صغيرة	
راجع الجدول 1	[] لا [x] نعم	3) شراء المواد الكيميائية	
راجع الجدول 1	[] لا [x] نعم	4) هل يوجد لدى المشروع الفرعي آلية تنظم يمكن لجميع العاملين الوصول إليها ومصممة للرد بسرعة وفعالية؟	
راجع الجدول 1	[] لا [x] نعم	5) هل هناك مجتمعات أو مجموعات ضعيفة متواجدة في منطقة النشاط الفرعي ومن المحتمل أن تتأثر إيجابًا أو سلبًا بالنشاط الفرعي المقترح؟	

استنادًا إلى نتائج الفحص البيئي والاجتماعي والتقييم الذي تم إجراؤه للمشروع الفرعي، تم تحديد المخاطر البيئية والاجتماعية وتصنيفها على أنها مخاطر متوسطة إلى منخفضة، وتشكل هذه المخاطر ما يلي:

- 1) مخاطر تتعلق بالصحة والسلامة المهنية في المجتمع والعاملين وظروف العمل.
 - 2) مخاطر تتعلق بالتخلص من النفايات الناتجة من نشاطات المشروع وتشغيله.
 - 3) مخاطر تتعلق بحدوث صدمات كهربائية أو ماس كهربائي أو حرائق عند تركيب الأنظمة الكهربائية، حيث يمكن أن يؤدي تركيب الأسلاك بشكل سيء أو الاستخدام غير السليم لأدوات التدفئة أو عدم كفاية تدابير الحماية من الحريق إلى حدوث مخاطر نشوب حريق.
 - 4) مخاطر تتعلق بأعمال القسارة والتي يمكن أن تؤدي لمخاطر صحية من الغبار.
 - 5) المخاطر المتعلقة بالانزلاق والتعثر والسقوط أو التعرض للدغ من العقرب أو الأفاعي.
- الجدول 1 يوضح المخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة والإجراءات التخفيفية التي تم تحديدها.

الجزء 3: خطة المراقبة البيئية والاجتماعية وإعداد التقارير

سيتم تنفيذ التدابير التخفيفية من قبل مالك المشروع السيد فؤاد خلاف حيث إنه هو المسؤول عن تنفيذ النشاطات والأعمال من خلال التعاقد مع العمال لتنفيذها، وسيتم مراقبتها من قبل المسؤول البيئي والاجتماعي في مسار فلسطين التراثي. كما سيقوم البنك الدولي أيضا بإجراء مراقبة لاحقة لعينة من المشاريع الفرعية خلال فترة المشروع. ستكون عملية المراقبة والتقييم والإبلاغ عن القضايا البيئية جزءًا من مسؤولية المالك أيضا وجزء من نظام إعداد التقارير خلال دورة حياة المشروع الفرعي. حيث سيرسل مالك المشروع تقارير مرحلية كل 3 أشهر إلى مسار فلسطين التراثي من خلال المسؤول البيئي والاجتماعي.

الإبلاغ عن الحادث: يجب على مالك المشروع الإخطار بأي حادث أو واقعة فيما يتعلق بجوانب البيئة والصحة والسلامة، بما في ذلك أثارها (التأخير والتكلفة) والتدابير التخفيفية المتخذة وذلك في غضون 24 ساعة من علمه بها، متبوعًا بتقرير مفصل عن الحادث ضمن الإطار الزمني المحدد بعد الإخطار الأولي. ملحق رقم (3) نموذج إبلاغ عن الحادث وملحق رقم (4) نموذج للتقرير المفصل.

جدول 1: خطة المراقبة والادارة البيئية والاجتماعية

المسؤول عن المراقبة	وتيرة المراقبة	نهج المراقبة	المسؤول عن التنفيذ	تدابير التخفيف	التأثير المحتمل
خلال المرحلة الانشائية					
مسار فلسطين التراثي	عمليات تفتيش عشوائية	الفحص البصري والإبلاغ فحوصات غير معلنة خلال العمل	مالك المشروع	توفير وضمان استخدام معدات الحماية الشخصية الآمنة من قبل العمال للحماية من الحوادث والغبار	المخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية
	عمليات تفتيش عشوائية	الفحص البصري والإبلاغ فحوصات غير معلنة خلال العمل		توفير صندوق الإسعافات الأولية في الموقع لأي حوادث محتملة وتدريب العاملين على استخدامها	
	عمليات تفتيش عشوائية	تفتيش		توفر أشرطة وعلامات وإلافتات تحذيرية في المكان ومنع الدخول للأشخاص غير العاملين داخل أشرطة التحذير والحواجز	
	عند التوظيف	وثائق رسمية، تفتيش		تأمين صحي لجميع العمال خلال فترة العمل	
	عمليات تفتيش عشوائية	الفحص البصري والإبلاغ		يجب تشغيل الآلات من قبل العاملين الذين يملكون الخبرة والتدريب المناسب لتقليل مخاطر الحوادث	
	عند التوظيف	وثائق رسمية، تفتيش		غير مسموح بتوظيف العمال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً	
مسار فلسطين التراثي	عند التوظيف	وثائق رسمية، تفتيش	مالك المشروع	يجب عمل عقد بين العامل والمستفيد قبل البدء بالأعمال وذلك بحسب النموذج المزود من قبل اتحاد المسار	مخاطر متعلقة بالعمال وظروف العمل
	عمليات تفتيش عشوائية	الفحص البصري والإبلاغ		يجب توفير مرافق صحية (مراحيض) للعمال	

جدول 1: خطة المراقبة والادارة البيئية والاجتماعية

المسؤول عن المراقبة	وتيرة المراقبة	نهج المراقبة	المسؤول عن التنفيذ	تدابير التخفيف	التأثير المحتمل
	عمليات تفتيش عشوائية	المراقبة والتفتيش المرئي		توفير فترات راحة للعمال خلال ساعات العمل	
	عند التوظيف، عند الانتهاء من الأعمال	وثائق رسمية، تفتيش		الحد الأقصى لعدد الساعات التي يجب أن يؤديها العمال في المشروع ثمان ساعات يومياً	
مسار فلسطين التراثي	عمليات تفتيش عشوائية	المراقبة والتفتيش المرئي	مالك المشروع	توفر أشرطة وعلامات ولافتات تحذيرية في المكان لتقليل مخاطر الانزلاق والسقوط	المخاطر المتعلقة بالانزلاق والتعثر والسقوط أو التعرض للددغ من العقرب أو الأفاعي
	عمليات تفتيش عشوائية	المراقبة والتفتيش المرئي		فحص مكان العمل بشكل دائم للتأكد من عدم وجود أي خلل ممكن أن يؤدي إلى حدوث مخاطر	
	عمليات تفتيش عشوائية	المراقبة والتفتيش المرئي		إزالة العوائق والحطام من الموقع والحفاظ دائماً عليه نظيفاً	
مسار فلسطين التراثي	عمليات تفتيش عشوائية	الفحص البصري والإبلاغ	مالك المشروع	الامتثال للقواعد الكهربائية والتأريض المناسب واستخدام الكهربائيين المرخصين	خطر حدوث صدمات كهربائية أو ماس كهربائي أو حرائق
	عمليات تفتيش عشوائية	التأكد من وجود طفايات الحريق		توفير عدد كافي من طفايات الحريق في منطقة التجديد	
مسار فلسطين التراثي	عند تلقي شكاوى أو اكتشاف خلل في التفتيش	مراقبة مستوى الضوضاء بوحدة "الديسيبل" (باستخدام معدات مناسبة)	مالك المشروع	لن يسمح بالعمل في البناء خلال الليل، ويجب تقييد العمليات في الموقع من الساعة 7:00 صباحاً حتى الساعة 7:00 مساءً	آثار الضوضاء الناتج عن أعمال البناء
مسار فلسطين التراثي	عمليات تفتيش عشوائية	تفتيش وضع الحاويات ومساحة التخزين	مالك المشروع	جمع النفايات والتخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك بانتظام وبحلول نهاية العمل.	

جدول 1: خطة المراقبة والادارة البيئية والاجتماعية

المسؤول عن المراقبة	وتيرة المراقبة	نهج المراقبة	المسؤول عن التنفيذ	تدابير التخفيف	التأثير المحتمل
	عمليات تفتيش عشوائية	المراقبة والتفتيش المرئي		التخلص من نفايات البناء والردم بالتنسيق مع المجالس المحلية	المخاطر المتعلقة بإدارة النفايات والتخلص منها
مسار فلسطين التراثي	عند عملية الشراء	الفحص البصري والإبلاغ	مالك المشروع	يتم شراء الدهان من الموزع المرخص فقط	المخاطر المتعلقة بتوريد المواد الكيميائية واستخدامها أثناء مرحلة الانشاء
	عمليات تفتيش عشوائية	الفحص البصري والإبلاغ		يتم وضع الدهان في مكان آمن ومؤمن بحيث يكون خاليًا من التسرب	
	عمليات تفتيش عشوائية	الفحص البصري والإبلاغ		وفي حالة وقوع حادث تسرب، يتم السيطرة على التسرب وإزالة النفايات وتنظيف الموقع	
مسار فلسطين التراثي	عند البدء بتنفيذ المشروع	التأكد من وجود نظام الشكاوى والإعلان عنه	مسار فلسطين التراثي	توفير قنوات شكاوى لأفراد التجمعات المجاورة بخصوص أي شكاوى محتملة https://phtrail.org/palestinian-heritage-trail-2	المخاطر المتعلقة بسلامة المجتمع
مسار فلسطين التراثي	مرة كل اسبوع	الفحص البصري والإبلاغ	مالك المشروع	يخضع العمال من قبل مالك المشروع لنظام الشكاوى الخاص في مسار فلسطين التراثي. ويجب أن يتمكن العمال من الوصول إلى نظام الشكاوى لطرح المخاوف المتعلقة ببيئة العمل، وذلك من خلال وضع لافتة الشكاوى التي تم تصميمها خصيصا للمشروع في موقع العمل	آلية التظلم

جدول 1: خطة المراقبة والادارة البيئية والاجتماعية

المسؤول عن المراقبة	وتيرة المراقبة	نهج المراقبة	المسؤول عن التنفيذ	تدابير التخفيف	التأثير المحتمل
خلال المرحلة التشغيلية					
مسار فلسطين التراثي	عمليات تفتيش عشوائية	الفحص البصري والإبلاغ	مالك المشروع	التأكد من أن الموقع يتضمن اجراءات السلامة والنظافة والتخلص من النفايات في الحاويات العامة المخصصة لذلك	تراكم النفايات الناتجة عن أنشطة المشروع
	عمليات تفتيش عشوائية	الفحص البصري والإبلاغ		يتم التخلص من المياه العادمة في الحفرة الامتصاصية ونضحها عند الحاجة بالتنسيق مع المجلس البلدي	
مسار فلسطين التراثي	عمليات تفتيش عشوائية	التأكد من وجود طفايات الحريق	مالك المشروع	توفير عدد كافي من طفايات الحريق	مخاطر الحرائق والمخاطر المتعلقة بالبيئة
	عمليات تفتيش عشوائية	الفحص البصري والإبلاغ		التنسيق مع وحدات الحكم المحلي لمكافحة الحرائق	
	عمليات تفتيش عشوائية	الفحص البصري والإبلاغ		تطبيق المبادئ التوجيهية والارشادات بالفيديوهات التوعوية لمنع تدهور الأوساط الطبيعية والموارد الثقافية وتجنب الحرائق المعدة من قبل مسار فلسطين التراثي	
مسار فلسطين التراثي	عند البدء بالمرحلة التشغيلية للمشروع	التأكد من وجود نظام الشكاوى والاعلان عنه	مسار فلسطين التراثي	توفير قنوات شكاوى لأفراد التجمعات المجاورة بخصوص أي شكاوى محتملة، وذلك من خلال وضع لافتة الشكاوى التي تم تصميمها خصيصا للمشروع في المكان. https://phtrail.org/palestinian-heritage-trail-2	المخاطر المتعلقة بسلامة المجتمع

ملحق رقم (1): صور من الموقع






THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP



مسار فلسطين التراثي
Palestinian Heritage Trail



من الشعب الياباني
From the People of Japan

ملحق رقم (2): ملكية الأرض

سجل الأموال غير المنقولة

قبة الشيخ الحي القوية دورا المحافظة الخليل

رقم القطعة	رقم	تاريخ	مقروحات	رقم اللوحة	مقياس الرسم
110			عريس 9570	ق	1/1000
رقم القطعة	5				
من القطعة رقم					
الى القطعة رقم					
رقم القوية					
رقم جهاز الصور					
اسم المالك	فؤاد محمود موسى خلاف				
التسجيل	المحافظة	البلد	رقم	الخصم	مستأجر
	تسوية	سدا	سدا	سدا	سدا

PLA NO:

دولة فلسطين

سلطة الأراضي

مأمور تسجيل أراضي الخليل

فؤاد خلاف

التاريخ: ٢٠١٦/٥/١٥

ملاحظات: ماله

استوفيت الرسوم وندرتنا: ٢٠١٦/٥/١٥

وهو جديا ايسال الرقم: ٢١٥٠٣٣٤٦٣٤

علاء محمد

ملحق رقم (3): إخطار حوادث البيئة والصحة والسلامة


الرقم المرجعي للمبادر	تاريخ الحادث	الوقت	موقع الحادث
اسم الشخص (أو الأشخاص) الضالع			
جهة توظيف المستفيد (الشركة/ الفرد)			
نوع الحادث			
وصف الحادث مكان العمل الجاري في ذلك الوقت (فقط الحقائق)، وتاريخه ووقته وماهيته وطريقته والجهة الضالعة فيه			
الإجراء الفوري الإجراءات التصحيحية الفورية والإجراءات المتخذة لمنع حدوثها مرة أخرى أو تصعيدها			
التوقيع	الاسم	اللقب	التاريخ
المستفيد	الشركة	الفرد	المتعاقد



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP



مسار فلسطين التراثي
Palestinian Heritage Trail



من الشعب الياباني
From the People of Japan

ملحق رقم (4): تقرير مفصل عن حادث البيئة والصحة والسلامة (EHS)

يجب أن يتبع إخطار الحادث تقرير مفصل عن حادث البيئة والصحة والسلامة، يحتوي على المعلومات التالية عند الاقتضاء:

ملخص الحادث	
التاريخ	الوقت
الأشخاص الضالعون	المكان
الاسم	العمر
تاريخ الانضمام الى الشركة	
الفحوصات الطبية	
العلاج الطبي	
دليل على المخدرات/ الكحول	
سجل الانضباط/ الحوادث	
المعدات المستخدمة	
وصف الحادث	
نتائج فريق التحقيق المؤقتة/ النهائية	
أعضاء فريق التحقيق الأشخاص الذين تم استجوابهم منهجية التحقيق في التوصيات والإجراءات التصحيحية	
التوقيع (الاسم، اللقب، التاريخ)	
المرفقات	
الصور بيانات الشهود وتقرير إخطار الحادث	

إقرار وتعهد

أقر أنا حامل هوية رقم بأنني

قد قرأت قائمة التدقيق ل خطة الإدارة البيئية والإجتماعية الخاصة بمشروع الفرعي وأتعهد بالالتزام بتنفيذ ما جاء فيها من اجراءات

وتدابير تخفيفية كما أتعهد بالتبليغ في حال حدوث أي حادث أو حادثة.

وهذا إقرار مني بذلك.

التاريخ:.....

الاسم:.....

التوقيع:.....